

Výměna radiátorů ÚT

Při výměně radiátorů musí mít nové (i deskové) radiátory **stejný výkon jako původní**.

K výměně musí vlastník kontaktovat firmu ista Česká republika s.r.o. (p. Hnízdil tel. 731 440 162) a za úplatu nechat ihned přemístit indikátory rozdělovačů topných nákladů na nové radiátory. Při výměně **musí být zachovány v provozu stávající termoregulační ventily**, protože jejich přednastavení bylo stanoveno při výpočtu regulace otopné soustavy.

Plánujete-li větší zásah do otopné soustavy, tedy změnu počtu nebo výkonu topných těles, oznamte tuto skutečnost písemně emailem (uvedte své telefonní číslo) výboru společenství (vyborsv@gmail.com) a vyčkejte stanoviska a pokynů.

Při nesplnění těchto podmínek může být výpočet roční spotřeby tepla dále prováděn jako u bytu, kde vlastník neumožnil odečet, tedy se všemi zákonnými sankcemi.